

漯河市源汇区大刘镇大刘小学操场 新建项目

竣工验收报告

建设单位：漯河市源汇区大刘镇大刘小学

工程名称：漯河市源汇区大刘镇大刘小学操场新建项目

工程地点：漯河市源汇区大刘镇大刘小学院内

工程范围：新建操场

年 月 日

一、工程概况

工程名称	漯河市源汇区大刘镇大刘小学操场新建项目	工程地点	漯河市源汇区大刘镇大刘小学院内
工程规模	1435500.00 元	结构类型	新建操场
规划许可证号	/	施工许可证号	/
开工日期	2025 年 7 月 14 日	竣工日期	2025 年 8 月 1 日
监督单位	/	工期	日历天
建设单位	漯河市源汇区大刘镇大刘小学		
勘察单位	/	资 质 证 号	
设计单位	漯河市建筑设计研究院有限公司		A241015139
施工图审查单位	/		
施工单位	河南万城建筑工程有限公司		D341070988
监理单位	河南佳汇工程咨询有限公司		E341039658
检测机构	漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司		241601060049

二、 工程竣工验收实施情况

（一） 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

（二） 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设单位宣读验收方案；
- 3、建设单位核查参加竣工验收人员资格及项目负责人到位情况；
- 4、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 5、分组进行工程外观质量检查、实测实量检查和工程质量保证资料检查，并委托第三方检测机构对工程实体进行质量抽测；
- 6、各专业验收组发表验收意见；
- 7、验收组组长形成工程验收意见，宣布验收结论，四大责任主体代表在竣工验收资料上签字。

三、 工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
土方工程	齐全，合格	合格	合格	合格
排水工程	齐全，合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	齐全，合格	合格	合格	合格
地基与基础工程	齐全，合格	合格	合格	合格
主体工程	齐全，合格	合格	合格	合格
建筑装饰装修工程	齐全，合格	合格	合格	合格
路基工程	齐全，合格	合格	合格	合格
基层工程	齐全，合格	合格	合格	合格
面层工程	齐全，合格	合格	合格	合格
标线、突起路标工程	齐全，合格	合格	合格	合格

四、工程竣工验收结论

竣工验收结论: 合格 竣工验收组长 (签名) 刘建廷 验收日期: 2025 年 9 月 4 日	
建设单位: (公章) 法人代表: 项目负责人: 刘建廷	监理单位: (公章) 法人代表: 总监 (签字、执业印章): 张建廷
设计单位: (公章) 法人代表: 项目负责人: 王俊成	施工单位: (公章) 法人代表: 项目经理 (签字): 谢琦

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简炼，字迹清楚。
- 3、验收结论要注明是否符合国家标准，是否合格，是否同意投入使用。
- 4、报告应附：施工许可证、施工图设计文件审查合格证。
- 5、工程竣工报告一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、监督站各持一份。

竣工验收证书

工程名称	漯河市源汇区大刘镇大刘小学操场新建项目	开工日期	2025 年 7 月 24 日	对 工 程 的 质 量 评 价： 该工程按投标文件及清单约定的内容已全部完成，所有施工按照合同要求完成，且符合设计及相关规范要求。工程资料齐全。参加验收人员一致同意验收，验收合格。	
施工单位	河南万城建筑工程有限公司	竣工日期	2025 年 9 月 1 日		
合同造价	1435500.00元	施工决算		竣工验收日期 2025 年 9 月 4 日	
验收范围及数量： 验收内容为操场南侧设置2个篮球场，5个乒乓球台，北侧设置200米环形跑道与100米直跑道，五人制足球场，跳远区。				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见：				建设单位	设计单位
				监理单位	
				施工单位	